

vervolgens aan de kanaalkant van de dijk op hun plaats gelegd en verzwaard met stortsteen.

Ook aan de andere kant van het water zijn uitgebreide maatregelen getroffen. Over een grote lengte zijn stalen damwanden voor het dijklichaam aangebracht. Het verschil in aanpak valt op, maar kan te maken hebben met een kwaliteitsverschil tussen de dijklichamen aan beide kanten. We zullen ons daar nog eens over laten inlichten, alsmede over de resultaten van de dijkinspecties aan onze kant van het kanaal.



foto's en tekst: Gert de Vries

